


# 低温着火にご注意を！

金沢市消防局

## 壁の中から自然発火！？


こんろやストーブなどの強い熱源が壁に近接してある場合、長期間熱を受け続けることで木材の水分が蒸発し、壁内部の木材が炭化状態になります。

こうなると、100℃程度の低温でも木材が発火することがあります。



## 低温着火を防ぐには？

- こんろやストーブなどの熱源と壁との距離を十分とりましょう。
- 大きい鍋での調理や長時間の煮込みは、壁から離れたコンロを使用しましょう。
- 距離がとれない場合は、防熱板を設置しましょう。詳しくはお近くの消防署へお問い合わせ下さい。



### — お問い合わせ先 —

金沢市消防局	予防課	泉本町7丁目9番地2	TEL 280-2065
中央消防署	予防係	泉本町7丁目9番地2	TEL 280-5041
駅西消防署	予防係	駅西本町1丁目11番29号	TEL 280-6094
金石消防署	予防係	金石東1丁目3番3号	TEL 280-7037